

R1050  
Display Fahrerarbeitsplatz, Reparatur  
Austauschgerät möglich



R1049  
Display Fahrerarbeitsplatz, D-MUX32-M, Reparatur  
Austauschgerät möglich



R1053  
Modulkombi monochrom, Reparatur  
Kombiinstrument Modulkombi Display  
MAN, Neoplan, Temsa. Typische Fehlerbilder:  
Sporadischer Ausfall, Komplettausfall,  
Ausfall Kontrollleuchten.  
Preis nach Aufwand



R1054  
Modulkombi Farbdisplay, Reparatur  
Typische Fehler:  
CAN-BUS-Fehler, Instrumenten Fehlanzeige,  
Komplettausfall.  
Preis nach Aufwand

