

Reparaturen / Instandsetzung



Bei vielen Instandsetzungen bieten wir vorab Austausch an.
Fragen Sie bitte Ihren Artikel direkt bei uns an.

Telefon: 0 45 02 / 85 88 102

R1010

Querstromgebläse Instandsetzung 2-stufig
 Reparaturpauschale für 2-stufiges Gebläse.
 Gerne kaufen wir Ihr defektes Altgerät zu günstigen
 Konditionen an.



R1011

Querstromgebläse MOTOR 2-stufig
 Ersatzmotor, incl. Motorkupplung, Kugellager,
 Gummilager, Druckfeder.



R1012

Querstromgebläse Instandsetzung stufenlos
 Reparaturpauschale für stufenloses Gebläse.
 Gerne kaufen wir Ihr defektes Altgerät zu günstigen
 Konditionen an.



R1013

Querstromgebläse MOTOR stufenlos
 Ersatzmotor stufenlos, incl. Motorkupplung, Kugellager,
 Gummilager, Druckfeder sowie Inbusschrauben.
 Anschlusskabel 60 cm, Stecker



GB1029 Querstromgebläse Spheros
 NEUGERÄT
 2-stufiges Gebläse für Seitenwandheizung
 3-poliger Stecker
 Vgl.: Spheros 1101900A, 8.441.000.909



R1020

Wabco Bedienteil, ATR- E, Reparatur
 Wabco Steuerung für Fahrzeuge mit Klimaanlage
 ATR-E Bedienteil 446 095 003 0
Vorabgerät möglich



R1030

Wabco ATR Bedienteil Bugschrank, Reparatur
 Wabco Steuerung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage
 Bugschrankbedienteil 446 095 002 0
Vorabgerät möglich



R1023

Wabco ATC - MAN Stadtbus, Reparatur
 Wabco 446 095 006 0
 Vgl.: 88 2593 562 80
Vorabgerät möglich



R1018

Wabco ATC Citaro, Reparatur
 WABCO Bedienelement, Klimaanlage
 Vgl.: Wabco 446 195 001 0
 Vgl.: A 000 446 09 28, A 000 446 71 28



R1024

Wabco ATC-2C-4T Reparatur
 WABCO Bedienelement, Klimaanlage
 Cito, Citaro. Vgl.: A 000 446 10 28



R1025

Wabco ATC-2C-5T, Reparatur



R1028

Wabco ATC-2C6T Reparatur



R1057

Bedienteil ATC Citaro, Reparatur
 Citaro Klimaregler
 Preis nach Aufwand



R1033
 Bader Klimasteuerung Reparatur
 Typ: 0490.1.A50 // F01155
 Vgl.: 88.25935.6482
 Preis nach Aufwand



R1034
 Bader Klimasteuerung Austausch Frontplatte
 Typ: 0490.1.A50
 Vgl.: 88.25935.6482
 Preis nach Aufwand



R1043 Bader Frontfolie, selbstklebend
 für die Montage an Bader 0490.1.A50
 Klima Bedienelektronik



R1041
 Bader Klimaelektronik, Reparatur




R1017
 Dreiha Klimacenter Reparatur
 Vgl.: 81.25935-6662
 Dreiha 27-0770.0-101
 Instandsetzung mechanischer Bedienelemente
 Elektronik nach Aufwand



R1015
 Dreiha Klimacenter
 Als Neuteil nicht mehr verfügbar.
 Reparatur oder Tauschgerät.
 Vgl.: 81.25935.6438



R1032
 Bürkert Controlcenter, Reparatur
 Typ 8660, Gerätevarianten 1, 2 und 3



R1040
Wabco MTS-P / MTX, Reparatur
Instandsetzung der Türsteuerung, Pauschale
Vgl.:88.25935-6582



R1035 Wabco Unterstation Reparatur
ATC UV-CAN
Wabco Klimaelektronik Unterstation
4460960070 - 446 096 007
Preis nach Aufwand



R1058 Pronova Türsteuergerät Reparatur
TST 900 Türsteuergerät für Bode Türsystem
Pronova Sachnummer 530.900.000



R1059 Pronova Türsteuergerät TST 110 Reparatur
TST 110 Türsteuergerät
Pronova Sachnummer 530.100.00
MAN Sachnummer 88.25935-6401



R1036
Steuergerät Reparatur



R1080 PLD Motorsteuergerät Reparatur

Vorablieferung eines Tauschgerätes möglich.
 Senden Sie uns die Daten des Typenschildes zu,
 damit wir Ihnen ein fertig programmiertes Gerät
 zur Verfügung stellen können.

Austauschgerät aus Vorrat



R1080P PLD Motorsteuergerät Programmierung
 Programmierung mit Datensatz aus Datenvorrat
 Spiegelung der Programmierung Ihres defekten Gerätes



R1081 PLD Stecker Motorkabelbaum
 Austausch des beschädigten Steckers
 für den Motorkabelbaum.



R1084 PLD Stecker 16 polig, Motorkabelbaum ersetzen
 Austausch des beschädigten 16 poligen Steckers.

R1082 Motorsteuergerät EDC2, Reparatur
 Gerätehersteller Bosch
 Verwendet in Fahrzeugen der Hersteller:
 MAN, Mercedes Benz, Setra, Neoplan, Scania



R1083 Motorsteuergerät EDC7, Reparatur
 51.25833-7524



R1079 Motorsteuerung Bosch
 Motorsteuerung (0281010013)
 Preis nach Aufwand




R1070
 KIBES MUX Knoten, Reparatur
 Reparatur defekter Ausgänge am MUX 2-N,
 MUX2-B
 alle Versionen und Baujahre.
 Vorab- Tauschgerät bitte anfragen.



R1071
 MUX Knoten, Reparatur, MUX2-M
 Typ: 1364.21010101



R1060
 Wabco MTS-E-BM, Reparatur
 MTS-E-BM, Fehlerprotokoll erforderlich
 Vgl.: A 000 446 03 03, 446 190 0100



R1065
 FPS Steuerung Instandsetzung / Reparatur
 Hersteller z. Bsp.: Temic
 Notwendige Angaben:
 Mastergerät? Einbauort, Gerät 1 - 6 bitte angeben.



R1046 Abgassteuergerät VDO
 Reparatur / gf. Austauschgerät, programmiert



R1068
 Bosch EFR Elektronische Fahr-Regelung Reparatur



R1067
 Getriebesteuerung EST 146, Reparatur
 Hersteller Bosch, ZF
 Preis nach Aufwand



R1045
 Fahrregler, MB,VDO Reparatur



R1066
 Bosch Überspannungsschutz Elektronik Rep
 Bosch 0 192 900 009
 Mögliche Fehler:
 Platinenschaden, Transistoren defekt, Relais defekt



R1006
 ZF Fahrstufenschalter, Reparatur
 Fahrstufeschalter, verschiedenerer Ausführungen.
 Vgl.: ZF 6006 340 024 TASTENSCHALTER



R1050
 Display Fahrerarbeitsplatz, Reparatur
 Vorablieferung eines Tauschgerätes möglich.
 Senden Sie uns die Daten des Typenschildes zu,
 damit wir Ihnen ein fertig programmiertes Gerät
 zur Verfügung stellen können.
Vorabtausch möglich.



R1049
 Display Fahrerarbeitsplatz, D-MUX32-M, Reparatur
 Fahrzeugspezifische Programmierung



R1055 Modulkombi MB, monocrom, Reparatur
 Kombiinstrument Modulkombi Display
 Vgl.: 1366.11010101,1571.0201040201, A0024463121



R1053
 Modulkombi monocrom, Reparatur
 Kombiinstrument Modulkombi Display
 MAN, Neoplan, Temsa. Typische Fehlerbilder:
 Sporadischer Ausfall, Komplettausfall, Ausfall Kontrolleuchten.



R1054 Modulkombi Farbdisplay, Reparatur
 Typische Fehler:
 CAN-BUS-Fehler, Instrumenten Fehlanzeige,
 Hintergrundbeleuchtung, Komplettausfall.



R1052
AEG Zieleingabegerät, Lawo, Instandsetzung
Preis nach Aufwand



R1051
Krauth Kassensystem Reparatur
Preis nach Aufwand.
Fehlerprotkoll ist zwingend erforderlich.



R1002

Strebe MAN (Schwert) Inst Var.:1

Instandsetzung einer defekten MAN Achsstrebe an der Vorder- und Nachlaufachse.

Diese Instandsetzungsvariante beinhaltet ausschließlich das Auspressen der defekten und einpressen neuer Lager. Sandstrahlen und Lackieren ist hier nicht enthalten.



Variante 1

R1003

Strebe MAN (Schwert) Inst Var.:2

Instandsetzung einer defekten MAN Achsstrebe an der Vorder- und Nachlaufachse.

Auspressen der defekten und Einpressen neuer Lager. Incl. Sandstrahlen und Lackieren, womit nahezu die Qualität eines Neuteils erreicht wird.



Variante 2

Vorablieferung möglich

R1001

Querlenker Instandsetzung MB

Instandsetzung Querlenker bei Anlieferung oder Rückgabe eines reparablen Altteils.

Die Reparatur beinhaltet das strahlen, lackieren und den Austausch des defekten Silentlagers.

Vgl.:A 000 330 11 07 (Neuteil)

(Silentlager auch einzeln zu beziehen)

Bestellnummer: GU1003)



Vorablieferung möglich

R1090

Querlenker Instandsetzung Bova, Solaris

Querlenker Instandsetzung

Die Reparatur beinhaltet das strahlen, lackieren und den Austausch des defekten Silentlagers.

Solaris Alpino, Urbino / Bova Lexio, Synergy und weitere.

